

RS OGH 1977/4/27 8Ob35/77, 8Ob287/79, 2Ob135/88

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 27.04.1977

Norm

ABGB §1315 IIc

ABGB §1319a A

BStG 1971 §5

EisbG allg

Rechtssatz

Zur Frage der Haftung für Schäden, die infolge des mangelhaften Zustands der Straße im Bereich des Kreuzungstückes eines schienengleichen Eisenbahnüberganges eingetreten sind.

Entscheidungstexte

- 8 Ob 35/77
Entscheidungstext OGH 27.04.1977 8 Ob 35/77
- 8 Ob 287/79
Entscheidungstext OGH 20.03.1980 8 Ob 287/79
- 2 Ob 135/88
Entscheidungstext OGH 28.02.1989 2 Ob 135/88

Beisatz: Der Kreuzungsbereich mit einem schienengleichen Bahnübergang ist ein Teil der Straße, die Haftung trifft den Straßenhalter. (T1) Veröff: ZVR 1989/160 S 278

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1977:RS0028991

Dokumentnummer

JJR_19770427_OGH0002_0080OB00035_7700000_002

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>